



FICHA TÉCNICA

EXTRACTOR DE BUJIAS INCANDESCENTES (927G3)

Diseñado para eliminar las bujías de incandescencia dañadas o rotas de 8 mm y 10 mm de culatas de cilindro.



Referencia: 9G0613

■ Código DUN 00000000

■ Código EAN13 00000000

■ SKU 6399425

Información Técnica

EXTRACTOR DE BUJIAS INCANDESCENTES (927G3)

- Elimina las bujías de incandescencia de 8 mm y 10 mm.
- Incluye todos los adaptadores necesarios para taladrar.
- Centrar y tirar para una extracción segura de las bujías de precalentamiento.
- Viene con una caja de transporte para un fácil almacenamiento.
- 1 eje hexagonal de 12 mm con tuerca hexagonal de 30 mm y cono del centro de la herramienta
- 1 instalador de taladro. 2 x 1/4 - 28 UNF hexagonal 8mm - 1 x M-8 x 1,0. 1 X 1/4- 28 UNF
- Diámetro del tubo de 2 x 6 mm. - 1 llave Allen de 3 mm. - 1 caja de transporte.
- 1 zócalo cuadrado de 9,7 mm.- 1 broca de 7 mm/5,5 mm. - 1 x M-10 x P10
- 1- taladro de 9 mm/5,5 mm. - 1 mango en T. - 2 taladros de 3,5 mm.



GARANTÍA

Garantía: 6 meses

Proceso de garantía:

- Contáctate con tu vendedor o mesa central – 22 383 1000
- En caso de ser un desperfecto de fabrica o materiales se coordinará con servicio técnico o cambio del producto.
- Punto de servicio técnico en Alameda 2259, Santiago.

Exclusiones de garantía:

1. **Intervención no Autorizada:** Si la herramienta ha sido abierta, reparada o intentada reparar por personas no autorizadas.
2. **Desgaste Normal:** Cuando la reparación es necesaria debido al uso y desgaste normales.
3. **Uso Inadecuado:** Si la herramienta se ha utilizado de manera indebida. incorrecta o sin el mantenimiento apropiado.
4. **Alteración No Autorizada:** Si la herramienta ha sido alterada o utilizada para un propósito diferente al designado originalmente.

Servicio técnico fuera de plazo de garantía:

- Ubicado en Alameda 2259, Santiago
- Para revisar costos de servicio técnico una vez pasados los 6 meses de garantía por favor contactarte con tu vendedor o mesa central – 22 383 1000